

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีตกลงราคา.....
(ตามรายละเอียดแนบท้าย).....
- /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๓,๔๗๙.-บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๓๖๓,๔๗๙.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๔.๑ บริษัท เครน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด.....
- ๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจกอบสุข.....
- ๔.๓
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑. นายจักรรัฐ มณีโชติ.....
๒. นายณัฐภาพ ดลปัญญาเลิศ.....
๓.

อนุมัติ

๑/

(นางสาวอัญญา บุญสุยา)

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๐

รายละเอียดแนบท้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงินค่า ของ (บาท)	ค่าแรง หน่วย ละ (บาท)	จำนวน เงิน ค่าแรง (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ห้องซักฟอก)							
๑	ซ่อมเครื่องซักและสลัดผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ปอนด์ ยี่ห้อ สุฟริม รุ่น SP ๒๐๐-๒ หมายเลขเครื่อง ๙๒๐๕๐๐๘							
	รหัสครุภัณฑ์ ๒๕๓๖-๐๗๐๗๒๖๐๐-๑๕๐๑๐๔๐๒-๐๐๐๐๑							
	- เปลี่ยนกระจกมองระดับน้ำ	๑	แผ่น	๕,๘๘๕.๐๐	๕,๘๘๕.๐๐			๕,๘๘๕.๐๐
	- เปลี่ยนยางรองกระจก	๒	แผ่น	๘๕๖.๐๐	๑,๗๑๒.๐๐			๑,๗๑๒.๐๐
	- เปลี่ยนซิลด้านหน้า	๑	ชุด	๖,๙๕๕.๐๐	๖,๙๕๕.๐๐			๖,๙๕๕.๐๐
	- เปลี่ยนซิลด้านหลัง	๑	ชุด	๖,๙๕๕.๐๐	๖,๙๕๕.๐๐			๖,๙๕๕.๐๐
	- เปลี่ยนยางฝาประตูหน้า	๑	ชุด	๕,๓๕๐.๐๐	๕,๓๕๐.๐๐			๕,๓๕๐.๐๐
	- เปลี่ยนลูกปืนพร้อมสลีปล็อคด้านหน้า	๑	ชุด	๒๕,๖๘๐.๐๐	๒๕,๖๘๐.๐๐			๒๕,๖๘๐.๐๐
	- เปลี่ยนลูกปืนพร้อมสลีปล็อคด้านหลัง	๑	ชุด	๒๕,๖๘๐.๐๐	๒๕,๖๘๐.๐๐			๒๕,๖๘๐.๐๐
๒	ซ่อมเครื่องซักและสลัดผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๕๐ ปอนด์ ยี่ห้อ BRAUN รุ่น NEUTROW ๓๐๐-๓ หมายเลขเครื่อง ๓๐๐๕๙๖๔๗๒							
	รหัสครุภัณฑ์ ๒๕๔๐-๐๗๐๗๒๖๐๐-๑๕๐๑๐๔๐๒-๐๐๐๐๑							
	- เปลี่ยน โปรแกรมพร้อมอุปกรณ์ เชื่อมต่อต่าง ๆ (Microprocessor KH๓๒๒B.๐๐๒ Pump)	๑	ชุด	๕๘,๘๕๐.๐๐	๕๘,๘๕๐.๐๐			๕๘,๘๕๐.๐๐
	- เปลี่ยนโซ่คัพ	๘	ตัว	๖,๙๕๕.๐๐	๕๕,๖๔๐.๐๐			๕๕,๖๔๐.๐๐
	- เปลี่ยนยางฝาประตูหน้า	๑	งาน	๕,๘๘๕.๐๐	๕,๘๘๕.๐๐			๕,๘๘๕.๐๐
๓	ซ่อมเครื่องซักและสลัดผ้า ยี่ห้อ IMAGE รุ่น SL๔๕๐-๓							
	รหัสครุภัณฑ์ ๒๕๕๐-๐๗๐๗๒๖๐๐-๑๕๐๑๐๔๐๒-๐๐๐๐๑							
	- เปลี่ยนซิลด้านหน้า	๑	ชุด	๘,๐๒๕.๐๐	๘,๐๒๕.๐๐			๘,๐๒๕.๐๐
	- เปลี่ยนซิลด้านหลัง	๑	ชุด	๘,๐๒๕.๐๐	๘,๐๒๕.๐๐			๘,๐๒๕.๐๐
	- เปลี่ยนลูกปืนพร้อมสลีปล็อคด้านหน้า	๑	ชุด	๒๙,๙๖๐.๐๐	๒๙,๙๖๐.๐๐			๒๙,๙๖๐.๐๐
	- เปลี่ยนลูกปืนพร้อมสลีปล็อคด้านหลัง	๑	ชุด	๒๙,๙๖๐.๐๐	๒๙,๙๖๐.๐๐			๒๙,๙๖๐.๐๐
	- เปลี่ยนยางฝาประตูหน้า	๑	ชุด	๙,๐๙๕.๐๐	๙,๐๙๕.๐๐			๙,๐๙๕.๐๐
	- เปลี่ยนแกนยึดสปริง ขนาด ๑” พร้อมหัวน็อต	๑	เส้น	๔,๘๑๕.๐๐	๔,๘๑๕.๐๐			๔,๘๑๕.๐๐
๔	ซ่อมเครื่องอบผ้า ขนาด ๑๐๐ ปอนด์ ยี่ห้อ สุฟริม รุ่น SPS ๑๐๐ หมายเลขเครื่อง ๙๔๐๖๐๐๕							
	รหัสครุภัณฑ์ ๒๕๓๘-๐๗๐๗๒๖๐๐-๑๕๐๑๑๗๐๑-๐๐๐๐๒							
	- เปลี่ยนชุดสติมแท๊ป ขนาด ๑๓/๔	๑	ชุด	๓๔,๒๔๐.๐๐	๓๔,๒๔๐.๐๐			๓๔,๒๔๐.๐๐
	- เปลี่ยนสวิตซ์ประตู	๑	ตัว	๒,๖๗๕.๐๐	๒,๖๗๕.๐๐			๒,๖๗๕.๐๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงินค่า ของ (บาท)	ค่าแรง หน่วย ละ (บาท)	จำนวน เงิน ค่าแรง (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๕	ซ่อมเครื่องอบผ้า ขนาด ๑๐๐ ปอนด์ ยี่ห้อ Supreme รุ่น SPS ๑๐๐ หมายเลขเครื่อง ๙๐๑๑๐๓๗							
	รหัสครุภัณฑ์ ๒๕๓๔-๐๗๐๗๒๖๐๐-๑๕๐๑๑๗๐๑-๐๐๐๐๑							
	- พันมอเตอร์ขับเคลื่อนใหม่ ๓๘๐V ๑Hp	๑	ตัว	๔,๒๘๐.๐๐	๔,๒๘๐.๐๐			๔,๒๘๐.๐๐
	- เปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์ขับเคลื่อน	๑	ชุด	๓,๘๕๒.๐๐	๓,๘๕๒.๐๐			๓,๘๕๒.๐๐
	หน้า-หลัง							
๖	ซ่อมเครื่องอบผ้า ขนาด ๑๗๐ ปอนด์ ยี่ห้อ AMERICAN DRYER รุ่น ADS ๑๗๐ หมายเลขเครื่อง ๓๒๘๔๙๐ MH							
	รหัสครุภัณฑ์ ๒๕๔๐-๐๗๐๗๒๖๐๐-๑๕๐๑๑๗๐๑-๐๐๐๐๒							
	- ซ่อมกากบาทและตั้งศูนย์ตะกร้าใหม่	๑	งาน	๒๙,๙๖๐.๐๐	๒๙,๙๖๐.๐๐			๒๙,๙๖๐.๐๐
	ยี่ห้อ -							
	ประเทศ ภายในประเทศหรือต่างประเทศ							
	รับประกัน ๙๐ วัน							
	มอก. เลขที่ มี/ไม่มี							
	รวมค่าอุปกรณ์ ค่าแรง และภาษีมูลค่าเพิ่ม				๓๖๓,๔๗๙.๐๐			๓๖๓,๔๗๙.๐๐
	(สามแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)							
								๓๖๓,๔๗๙.๐๐

อนุมัติ

๑/

(นางสาวอัญชญา บุญสุยา)

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๐